

[> Alle Mitteilungen & News](#)

18.07.2018

PRODUKTAUSTRITT AUF FÖRDERPLATZ IN LANDAU

Auf einer Fläche von 15 Quadratmetern ist etwa 1 Kubikmeter Lagerstättenwasser ausgetreten.



© Wintershall/Frederik Laux

Direkt neben dem Förderplatz von Wintershall Landau (Gemarkung Knoeringen) ist es am 17. Juli an der angeschlossenen Feldleitung zu einem Produktaustritt gekommen. Dabei ist auf einer Fläche von 15 Quadratmetern etwa 1 Kubikmeter Lagerstättenwasser ausgetreten. Die Feldleitung wurde außer Betrieb genommen und gesichert, die Fläche wurde fachgerecht gereinigt und wird von einem Gutachter abschließend bewertet. Die zuständigen Behörden sind informiert.

Die Untersuchungen zur Ursache dauern noch an. Bei der Produktion von Erdöl wird immer ein Gemisch aus Erdöl und Wasser gefördert. Bei der anschließenden Aufbereitung wird das Erdöl vom Wasser getrennt und das Wasser zurück in die Lagerstätte verbracht.

Aktuelle News



21.02.2019

Signifikantes Wachstum für Wintershall DEA geplant

Produktion soll um 40 Prozent gesteigert werden

10.02.2019

Instandhaltungs-arbeiten am Standort Blexen

Die anstehenden Arbeiten sind Teil des dreijährigen Instandhaltungsprogramms



Diese Seite teilen:



UNTERNEHMEN

[Heimische Förderung](#)[Zahlen & Fakten](#)[Unser Team](#)[Standorte & Aktivitäten](#)[Forschung](#)[Geschichte](#)[Erdölrouten](#)

PROJEKTE

[Bohrkampagne Emlicheim](#)[Seismik Landau](#)[Tight Gas Düste Z10](#)

EXPERTISE

[Lagerstätten](#)[Exploration](#)[Bohren & Fördern](#)[Forschung](#)[Betrieb & Services](#)

VERANTWORTUNG

[KARRIERE](#)[PRESSE & NEWS](#)